

新十津川町一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書（平成27年10月）

施設設置者名	新十津川町				
施設名	新十津川町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	新十津川町字総進 2 9 6 番地 1				
許可(届出)年月日	平成15年4月10日	許可番号	衛施第 2 0 2 - 1 8 号	技術管理者名	森 繁明
埋立地面積	6, 2 2 0 m <sup>2</sup>	埋立容量	1 5, 4 1 5 m <sup>3</sup>	しゃ水工	底部・法面部遮水シート
浸出水処理施設規模	2 7 m <sup>3</sup> /日	浸出水処理方式	生物処理（回転円板）＋凝集沈殿		
埋立対象廃棄物	可燃ごみ・生ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・堆肥残渣・焼却残渣・破砕物				

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

直接ごみ（可燃ごみ、不燃ごみ）	0.37 t
粗大ごみ・不燃ごみ残渣	0 t
し尿汚泥残渣	0.09 t

地下水及び放流水の水質測定結果

採取日：平成27年10月7日

水質項目	単位	放流水	基準値
水素指数（PH）	pH	7.7	5.8以上8.6以下
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	0.7	60以下
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	10	90以下
浮遊物質（SS）	mg/L	3.0	60以下
大腸菌群数	個/m <sup>3</sup>	0	3,000以下
カドミウム	mg/L		
鉛及びその他化合物	mg/L		
シアン化合物	mg/L		
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L		
塩化物イオン	mg/L		
電気伝導率	mS/m		

埋立地、浸出水処理設備等点検状況

点検項目	悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、飛散防止ネットの状況、ごみの飛散状況、擁壁・遮水工の状況、処分場周辺の状況、浸出水処理設備機器類点検															
点検結果	○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	
				○							○					
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			
		○							○							
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等																