


対策箇所図



平成30年度 新十津川町通学路の安全対策箇所一覧

	路線名	場 所	通学路の状況	対 策
①	国道275号	橋本区 検問所交差点	交通量が多い交差点であり、通行車両の速度超過や信号無視が多い。	児童等への指導 立哨指導 警察の取締りの強化 路面に減速ラインを設置
②	町道北中央3条通	北中央2号通り交差点	児童が道路横断する箇所に一時停止線があり横断が危険。	児童等への指導 一時停止線の位置変更を警察に要請
③	道道学園新十津川停車場線	中学校前	道路照明が少なく暗い。	町で照明の設置を検討
④	町道西1線	南4号通り交差点	交通量が多い交差点であり、通行車両の速度超過が多い。	児童等への指導 立哨指導 警察に定周期式信号機の設置要請
⑤	国道275号	徳富川橋歩道	【冬期間】登校時間に歩道が雪に埋まっている。	道路管理者に除雪時間の変更を要請
⑥	町道西1線	歩道	【冬期間】歩道の除雪がされていない。	道路管理者に歩道除雪の検討要請